

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PILA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0170-43	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Sustrucion de piso en mal estado



Foto 2: Refuerzo de mesón de concreto medidas de 80cm de altura, 60 cm De ancho y 5 metros lineales de largo. Sustrucion de estufa rural completa (chimenea y plancha de metal).



Foto 3: sustitucion de pila, por pila de dos lavaderos




Foto 4: Sustrucion de ventas, por ventanas de pvc



Foto 5: Sustrucion de manguera de 3/4"



Foto 6: Sustrucion de tinaco, por tinaco rotoplas 5 toneles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PILA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0170-43	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Reparacion de bomba de agua, entrada y salida de 3/4" de 1 caballo de fuerza




Foto 2: Sustitucion de accesorios de sanitarios



Foto 2: Sustitucion de tuveria de red de agua potable tuberia pvc 1/2"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---