

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOS ASTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0226-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Reparación de acabado con repello y cernido en paredes interiores de aula 1 y aula 3, columnas en corredor, columnas en cocina, paredes interiores y exteriores en cocina



Foto 2: Reparación de acabado con repello y cernido en paredes interiores de aula 1 y aula 3, columnas en corredor, columnas en cocina, paredes interiores y exteriores en cocina




Foto 3: Reparación de losa de concreto fisurada por losa de concreto en corredor, aula 1, aula 2, cocina y corredor de cocina



Foto 4: Reparación de acabado con repello y cernido en paredes interiores de aula 1 y aula 3, columnas en corredor, columnas en cocina, paredes interiores y exteriores en cocina



Foto 5: Reparación de losa de concreto fisurada por losa de concreto en corredor, aula 1, aula 2, cocina y corredor de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Chulama

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

