

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAS NAVAJAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NAVAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0582-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Modulo Cocina, Sustitución de estufa rural.



Foto 2: Modulo Cocina, Sustitución de lamina



Foto 3: Modulo cocina, Sustitución de pila, drenaje y tubería de agua.



Foto 4: Modulo aula, sustitución de losa trasera.



Foto 5: Modulo Aula, Sustitución de losa de parte de enfrente.




Foto 6: Modulo Aula, Sustitución de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAS NAVAJAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NAVAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0582-42	FECHA:	20/03/2025



Foto7: Modulo Baños, Sustitución de sanitarios completos.



Foto7: Modulo Baños, Sustitución de drenaje y tubería en pila.



Foto 9: Modulo Baños, Sustitución de red de agua potable



Foto 10: Modulo Baños, Sustitución de losa en pila, lamina y estructura portante de madera a metal.



Foto 11: Modulo Patio, Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

