

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0601-45	FECHA:	5/12/2025



Foto1: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula 1 y 2



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3:SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de lavamanos, accesorios y conexiones.



Foto 4:REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE
Sustitución de tuberías PVC para redes hidráulicas de drenaje, adherencia entre cortes, uniones de tubería y accesorios con pegamento PVC



Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metalicos en intervalos regulares



Foto 6: PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Aula 1,2,3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA CONSEJO EDUCATIVO SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO ALDEA LLANO LARGO EL PROGRESO
---	--	---	---