

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA SUR FINAL ZONA 3 COLONIA ROSALINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0130-43	FECHA:	3/06/2025




Foto 1:
4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA CON MATERIALES ROBUSTOS, PARA EVITAR ROBOS.




Foto 2:
4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA CON MATERIALES ROBUSTOS, PARA EVITAR ROBOS.




Foto 3:
5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL CON MATERIAL ROBUSTO




Foto 4:
5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL CON MATERIAL ROBUSTO




Foto 5:
6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, INCLUYE MANO DE OBRA




Foto 6:
6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, INCLUYE MANO DE OBRA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

