

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 Av. Lote 18 Sec. D Colonia Hunapu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0159-45	FECHA:	3/03/2025



Foto1:
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada
1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: 6.12: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 6: 6.13: Sustitución de cemento liquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y totalizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 Av. Lote 18 Sec. D Colonia Hunapu
ESTABLECIMIENTO:	05-01-0159-45	FECHA:	3/03/2025



Foto7: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 8: 17.8 Sustitución intrruptores dobles



Foto 9: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: 17.11 Reparación de cableado electrico



Foto 11: 17. 12 sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

