



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EOUM Colonia San Pedro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Av. 2da Calle. Zona 2 Colonia San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0794-42	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Renglón de trabajo 1 Cubierta de lamina (Cambio de lamina y caballete ingresa agua cuando llueve)



Foto 2: Renglón de trabajo 2 Estructura de techo.



Foto 3: Renglón de trabajo 3 Impermeabilización de Losa.




Foto 4: Renglón de trabajo 4 Puerta de metal



Foto 5: Renglón de trabajo 6 Piso (Sustitución de una area piso ceramico)



Foto 6: Renglón de trabajo 9 pintura en muro exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
COL. SAN PEDRO, ESCUINTLA
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EOUM Colonia San Pedro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Av, 2da Calle, Zona 2 Colonia San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0794-42	FECHA:	5/03/2025



Foto 6: Renglon de trabajo 10 Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 8: Renglon de trabajo 11 mantenimiento de barandas




Foto 9: Renglón de trabajo 14 Reparación de red de drenaje
(Mantenimiento a reposaderas y cajas de registro)



Foto 10: Renglon de trabajo 17 Reparación del sistema electrico.



Foto 12: Renglon de trabajo 18 Reparación mantenimiento de cisterna
(Sustitución de accesorios deposito de agua, sustitución de bomba de agua.)



Foto 13: Renglon de trabajo 18 Reparación mantenimiento de cisterna
(Sustitución de accesorios deposito de agua, sustitución de bomba de agua.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
COL. SAN PEDRO, ESCUINTLA
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público