

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL	E.O.R.M FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 4.2 SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 2: 5.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR VENTANA



Foto 3: 6..10 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: 7.1Sustitución de canal de metal , 7.4 sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3





Foto 5. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6. 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque. 10.3 sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒





DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL	E.O.R.M FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7. 15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenmy Sarai Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>Churruarife</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---	--