

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM FRANCISCO VITERI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1869-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26. 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2. 4. PUERTAS DE METAL 4.2 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



Foto 3. 4. PUERTAS DE METAL 4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 4. 5. VENTANAS 5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 5. 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6. 10.2 SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO, DE ABASTO Y TANQUE. 10.3 SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenny Sarai Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello circular: CONSEJO EDUCATIVO SANTA LUCIA COTZ. ESC.]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	<i>[Sello circular: DIRECCION EODP TIERRA LINDA SANTA LUCIA COTZ. ESCUINTLA]</i>
--	--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL	E.O.R.M FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 4.2 SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 2: 5.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR VENTANA



Foto 3: 6..10 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: 7.1Sustitucion de canal de metal , 7.4 sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3



Foto 5. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6. 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque. 10.3 sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenny saraí Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒





DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL	E.O.R.M FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7. 15.1 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenny Sarai Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

