

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Jabali
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1933-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitución de capote de lámina troquelada, 1.3 Sustitución de elementos de fijación.




Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: 17.4 Sustitución de focos ahorradores 17.5 Sustitución de plafoneras



Foto 4: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles 17.11 Reparación de cableado eléctrico




Foto 5: 17.11 Sustitución de tomacorrientes




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexas al presente formulario.

Iris Johana Salgado Cortez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

