

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Pilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0238-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1.1 Sustitución de laminas, 2.3 sustitución de soporte de metal por metal, 1.3 Sustitución de elementos de fijacion



Foto 2: 1.1 Sustitución de laminas, 2.3 sustitución de soporte de metal por metal, 1.3 Sustitución de elementos de fijacion



Foto 3: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones.)



Foto 4: 4.2 aplicación de pinturaSustitucion de chapa.





Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: 12.1 mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de hojas.

 Gloria Marisela Muñoz Barrios Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Carlos René Ramírez Girón Firma y Sello Director Centro Educativo Parcelamiento el Pilar
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Pilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0238-43	FECHA:	4/03/2025





Foto 7: 18.7 Sustitución de bomba de agua



Foto 8: 24.1 Sustitución de pared tablayeso a block/división de aula



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Gloria Marisela Muñoz Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Carlos René Ramírez Girón Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--