

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Peña Flor	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Peña Flor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0009-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: 1.1 Se estara cambiando la lamina existente dañada por lamina nueva, lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de costanera existente dañada, por costanera nueva GHT



Foto 3: 7.1 Sustitución de canal de metal existente dañado, por canal de metal nuevo




Foto 4: 1.2 Sustitución de capote existente dañado, por canal nuevo






Foto 5: 9.1 Pintura en mural interior y exterior del area a remozar a las aulas que se le va a cambiar laminas nuevas



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---