



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO LOS LOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0005-42	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL A METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 3: REPARACION DE PISO CERAMICO



Foto 4: PINTURA DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO(CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE



Foto 6: SUSTITUCION DE AZULEJO Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO LOS LOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0005-42	FECHA:	04/03/2025




Foto 7: SUSTITUCION DE TUVERIA LINEAL PRINCIPAL



Foto 8: REPARACION DE MURO PERIMETRAL MALLA



Foto 9: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



Foto 10: FABRICACION E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

