



Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escurtiña	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Los Naranjales Parcelamiento Barriles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0004-42	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 6 PISO
6.10 Sustitución de piso de concreto, por piso cerámico



Foto1: 6 PISO
6.10 Sustitución de piso de concreto, por piso cerámico



Foto 2: 9. PINTURA
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: 9. PINTURA
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.
10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cebillado, sugerencias, aplicación de pintura a puerta de servicios sanitario)



Foto 4: 21. REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)
21.1 Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

