

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS ROSALES, ALDEA PINULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0015-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2025



Foto 1: 6. PISO
6.5 Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: 6. PISO
6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico




Foto 3: 6. PISO
6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 4: 9. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Jorina G.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

