

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PONDEROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0021-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA. 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.2 Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada.



Foto 3: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.3 Sustitución de elementos de fijación.




foto 4. 2 ESTRUCTURA DE TECHO. 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 5: 4 PUERTAS DE METAL. 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 6: 15 MUROS PERIMETRALES. 15.1 Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

El M. B.

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

