



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM. CASERIO SAN JERONIMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA CALLE LOTE 25 CAMINO A NUEVO MUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0014-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: 6.8 Sustitución de piso ceramico



FOTO 4: 7.1 Sustitución de canal de metal



FOTO 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo PRA-FOR





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE PINAR DEL RÍO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM JM CASERIO SAN JERONIMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1RA CALLE LOTE 25 CAMINO A NUEVO MUNDO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0014-43	FECHA	2/06/2025



FOTO 7: 12.1 Mantenimiento a porton de metal



FOTO 8: 14.13 Sustitución de llave de chorro



FOTO 9: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



FOTO 10: 17.4 Sustitución de focos ahorradores




FOTO 11: 17.6 Sustitución de interruptores simples



FOTO 12: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

