

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APANTILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0069-45	FECHA:	3/06/2025



Foto 1: Las seis puertas necesitan el mantenimiento en su estructura, tal y como lo establece el renglon mismo, de puertas de metal 4.1 en la parte baja cambio total de lo deteriorado.




Foto 2: Adentro y afuera de todo el establecimiento la torta de concreto esta agrietada y muy desgastada, por lo que es necesario la sustitución de la misma.



Foto 3: Desde 2015 no se ha pintado el centro educativo, la pintura ya esta demasiado deteriorada, exterior e interior.




Foto 4: en esta área es donde se le dará remozamiento a dos mingitorios, razón es muy pequeño y no satisface la necesidad en cuanto a la cantidad de alumnos.




Foto 5: aquí se puede apreciar el área donde se sustituirá lámina, por lámina troquelada y también en la parte de abajo reparación de plancha de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD LOS APANTILLOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--