

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Esquintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenida 4-04 cantón las flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0006-46	FECHA:	04 de marzo de 2025



FOTO 1. CUBIERTA DE LAMINA: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




FOTO 3. ESTRUCTURA DE TECHO: 2.3 Sustitución de estructura de soporte madera, por metal



Foto 4: PUERTAS DE METAL 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: PISO 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
INED
Firma y sello del Presidente de la OPF
SAN VICENTE PACAYA ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Instituto Nacional de Educación Diversificada
SAN VICENTE PACAYA
DIRECCION
ESCUINTLA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenida 4-04 cantón las flores
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0006-46	FECHA:	04 de marzo de 2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.2 Sustitución inodoro.



Foto 9: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.5 Sustitución lavamanos.




Foto 10: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metal.



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO 13.1 Sustitución de Azulejo.




Foto 12. 18. Sustitución de depósito de agua. 18.1 Sustitución de depósito de agua de 1700 lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



INED

SAN VICENTE PACAYA ESCUINTLA



SAN VICENTE PACAYA

DIRECCION

INstituto Nacional de Educación Diversificada

Escuintla