

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0018-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzic calibre 26. 1.2 Sustitución de elementos de fijación.




Foto 2: Foto 2: 2. ESTRUCTURA DE TECHO. 2.1 Sustitución de Soporte de metal por metal.




Foto 3: 6. PISOS. 6.1 Reparación de piso de torta de concreto





Foto 4: PISO. 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 5: MUROS PERIMETRALES. 15.11. Reparación de muro de block de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saulon Zúñiga R.
Firma y sello del Presidente de la O.R.E.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

