

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                         |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                               | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. BARRIO ESQUIPULAS NUEVO QUICHE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO ESQUIPULAS NUEVO QUICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0018-43                           | FECHA:                         | 3/03/2025                      |



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                         |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                               | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. BARRIO ESQUIPULAS NUEVO QUICHE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO ESQUIPULAS NUEVO QUICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0018-43                           | FECHA:                         | 3/03/2025                      |



Foto 7: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 8: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: 20.10 Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 10: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

