

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0109-45	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 5: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

