

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPAS LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0517-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 3: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto





Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la GPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPAS LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0517-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 8: 17.5 Sustitución de plafonera



Foto 9: 17.7 Sustitución de interruptores dobles



Foto 10: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 11: 17.11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPAS LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0517-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 13: 20.2 Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal





Foto 14: 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 15: 20.10 Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 16: 21.1 Repello



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selva Estela Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

