

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FLORIDALMA DIAZ ENRIQUEZ DE KIHN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANTIGUO DESTACAMENTO MILITAR, CENTRO CIVICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2688-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 4: 13.1 Sustitución de azulejo




Foto 5: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al expediente.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐



POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FLORIDALMA DIAZ ENRIQUEZ DE KIHN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANTIGUO DESTACAMENTO MILITAR, CENTRO CIVICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2688-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar a 1000 caracteres.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	---	--