

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL JARDÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRICIPAL LOTE N.06 CASERÍO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0007-43	FECHA:	03 DE MARZO 2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación 2.3 sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana por balcones de metal



Foto 5: 17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras.



Foto 6: 17.6 Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL JARDÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRICIPAL LOTE N.06 CASERÍO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0007-43	FECHA:	03 DE MARZO 2025




Foto7: 17.8 Sustitución de tomacorriente doble




Foto 8: 17.9 Sustitución de filpones




Foto 9: 17.11 Reparación de cableado eléctrico.

Foto




Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público