

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Varones No.23 Rafael Mauricio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38-calle 33-92, Amparo 1, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0011-42	FECHA:	17/10/2025



Foto1: sustitución de pilas de dos lavaderos en el área de los baños de los niños de preparatoria



Foto 2: sustitución y reparación de losa sanitarios



Foto 3: sustitución y reparación del azulejo en área de baño de maestros




Foto 4: Sustitución de azulejo en el baño de las niñas.



Foto 5: sustitución y reparación de cernido de paredes individuales



Foto 6: Remozamiento en muro de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa Escuela Oficial Urbana para Varones No. 23 Rafael Mauricio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38-calle 33-92, Amparo 1, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0011-42	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta en el área de cocina



Foto 2: sustrucción de láminas en área de cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5: Sustrucción de baños, sustrucción de cernido.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--