

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 14 VICENTA LAPARRA DE LA CERDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8AV. 12-10 ZONA 7 COLONIA CASTILLO LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0531-42	FECHA:	12/02/2025



Foto 1: Se observa talud protegido con sabieta sin ningún tipo de refuerzo. Con afectaciones tipo grietas.




Foto 2: Se observan grietas en talud que da al área recreativa de la EODP causadas por las raíces del árbol.




Foto 3: Se observa que existe un techo que protege el área recreativa en riesgo de ser afectado por el talud que está perdiendo estabilidad



Foto 4: Se observa talud con grietas mínimas en el perímetro del talud afectado por las raíces del árbol




Foto 5: Vista del árbol de grandes dimensiones desde la escuela oficial urbana de varones.




Foto 6: Se observa muro perimetral afectado por el crecimiento del tronco del árbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

