

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUP/V No.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 ZONA 7 COLONIA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-8687-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2,025



Foto 1: ES URGENTE LA INTALACION DE UNA REPOSADERA, CUANDO SE HACE LIMPIEZA NO SE TIENE PARA DONDE TIRAR EL AGUA



Foto 2: LEVANTADO DE MURO PARA INDEPENDIZAR LAS AULAS, ACTUALMENE HAY INTERFERENCIA ENTRE AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE INODORO BABY DEBIDO A LOS CONSTANTES TAPONAMIENTOS QUE SE DAN. CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS Y DESAGUES



Foto 4: REPARACION DE PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR



Foto 5: BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, IMPERMEABILIZACION EN MURO (ACTULAMENTE HAY HUMEDAD EN LOS MUROS)



Foto 6: CONSTRUCCION DE URINAL COLECTIVO (ACTUALMENTE SOLO HAY 2 INODOROS PARA ATENDER A TODOS LOS NIÑOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Rosa Elena Joco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUP/V No.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 ZONA 7 COLONIA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-8687-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2,025




Foto 1: REVISION DE TABLERO ELECTRICO Y COLOCACION DE TAPADERA, ACTUALMENTE LOS CABLES ESTAN EXPUESTOS



Foto 2: LAS MEZCLADORAS NO FUNCIONAN Y TIENEN FUGA, TAMBIEN ES NECESARIO UN CARGADOR PARA ASEGURAR LOS LAVAMANOS



Foto 3: EN AMBOS MODULOS DE BAÑOS ES NECESARIO COLOCAR UNA REPOSADERA, CUANDO SE HACE LIMPIEZA EN LOS BAÑOS, EL AGUA DE ESTOS PASAN POR DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES



Foto 4: URINAL UBICADO EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS, SE NECESITA HABILITAR OTRO INODORO Y ELIMINAR DICHO URINAL



Foto 5: REPARACION DE PUERTAS EN BAÑOS Y EN COCINA



Foto 6: ELIMINACION DE LAVAMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR PARA HABILITAR UNA BODEGA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elena Jocol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

