

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CIUDAD CAPITAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.32 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA A 11-31 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0570-43	FECHA:	12/02/2025



Foto 1: Se observa espacio tipo jardín en la EODP con arboles tipo ciprés que afectan delimitación de muro perimetral.




Foto 2: Se observa espacio casi nulo entre los arboles y espacio de muro perimetral.



Foto 3: Se observa tronco de árbol recientemente extraído.



Foto 4: Se observa talud con grietas mínimas en el perímetro del talud afectado por las raíces del árbol.



Foto 5: Se observa grietas en delimitación perimetral en todo el trayecto del muro que divide ambas escuelas.



Foto 6: Se observa grietas en delimitación perimetral en todo el trayecto del muro que divide ambas escuelas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público