

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. para Niñas No. 70 DELIA LUZ GUTIÉRREZ DE CASTELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 12-60 zona 7 COLONIA CASTILLO LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0577-43	FECHA:	10/21/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO DE CEMENTO DEBIDO A AGRIETAMIENTO POR PISO TIPO PORCELANATO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

