

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.98 " GENERAL JOSE MARIA REYNA BARRIOS "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA REYNA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0920-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: Suministro e instalación de piso cerámico en aulas.



Foto 2: Suministro e instalación s de alambre de seguridad tipo razor sobre muro perimetral existente.



Foto 3: Fabricacion e instalación de puerta metálica tipo reja maciza 1.00 X 2.10 mts para salon de computación



Foto 4: Implementación de mueble de cocina de 3 entrepaños de 70 cm de alta cada uno y 55 cm de profundidad con una losa de 7cm cada entrepaño.





Foto 5: Fabricación e instalación de dos unidades de balcón metálico con dimensiones de 1.50 mts x 1.00 con barrotes a cada 12 cm.



Foto 6: Sustitución de tubo de bajada de agua pluvial, canal pluvial averiado frente al salon de computación primaria y fabricacion de 7.00 tapaderas de concreto para cuneta pluvial en cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---