

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 AV. 4-28 ZONA 16, COL. CONCEPCIÓN LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: extracción y limpieza de fosa séptica.



Foto 2: espacio del corredor donde se encuentra la fosa séptica.



Foto 3: rompimiento de pared para la limpieza de la fosa séptica.



Foto 4: aulas para el cambio de costaneras y enlaminado.



Foto 5: área para el cambio de costaneras.



Foto 6: espacio para realizar el enlaminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA 4-28 COLONIA CONCEPCIÓN LAS LOMAS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: filtración a un costado del establecimiento en dirección a la Universidad Rafael Landívar.



Foto 2: abertura de la fosa dentro del establecimiento.



Foto 3: rompimiento de pared para el mantenimiento de la fosa.



Foto 4: área de sustitución de costaneras y láminas.



Foto 5: lámina que necesita reemplazo.



Foto 6: área de techo y pasillos que necesita cambio de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 AV. 4-28 ZONA 16, COL. CONCEPCIÓN LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: área de aulas para el cambio de techo y costaneras.



Foto 8: aulas que requiere cambio de costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público