



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM NO. 437	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV 9-30 PARAISO II ZONA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0080-42	FECHA:	02/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PISO DAÑADO



Foto 2: REPARACION DE CUNETAS



Foto 3: reparacion Cuneta



Instalacion de cableado eléctrico con tubo ducto y sustitucion de 3 timbres



Sustitución de bomba de agua para la cisterna



Foto 6: 6. Limpieza de una cisterna y cambiar accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM NO. 437	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV 9-30 PARAISO II ZONA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0080-42	FECHA:	02/06/2025



Foto7: banqueta de concreto pasillos de aulas



Foto 8 demolicion de planchas fundidas para base de lavamanos y se colocara azulejo nuevo



Foto 9: bajadas pluviales



Foto 10: Sustitucion de azulejos



Foto 11: reparacion de torta de concreto de cancha



Foto 12 Instalacion de cableado electrico en sanitarios 4 lamparas contra humedad y polvo 4 interruptores sencillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM NO. 437	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV 9-30 PARAISO II ZONA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0080-42	FECHA:	02/06/2025



foto 13 Reparación de cuneta de concreto




FOTO 14: SUSTITUCION DE AZULEJOS



FOTO 15 Sustitución de mingitorio, suministros y mano de obra



foto 16 Sustitución de Risor en muro perimetral , incluye instalacion de bases alambre de puas suministro y mano de obra



foto 17 Sustitucion de maya galvanizada en muro perimetral suministro y mano de obra





FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---