

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM. No. 602	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle real lote 20 aldea Concepción El Chato zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0173-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina duralira por lámina troquelada calibre 26, legitima, aluzinc a 4 salones: 2 de quinto A y B, 2 de sexto A y B, ubicados en el segundo nivel.



Foto 2: Instalacion de capote de lámina para lamina troquelada para 4 salones: 2 de quinto A y B, 2 de sexto A y B.



Foto 3: Sustitución de lámina de duralita por lamina troquelada calibre 26, aluzinc.




Foto 4: Sustitución de elementos de fijación a cuatro salones: 2 de quinto A y B, 2 de sexto A y B, ubicados en el segundo nivel.




Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO : Mantenimiento a estructura de soporte de metal a 4 salones: 2 de quinto A y B, 2 de sexto A y B.



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

