

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 590 La Ceiba JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 13.5 Ruta al Atlántico Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7684-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 3: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 4: Reparación de plancha de banco de patio





Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Aplicación de pintura a banca de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


 JUNTA ESCOLAR
 JORNADA VESPERTINA
 ZONA 18 GUATEMALA
 Firma y sello del Presidente de la OPI


 Escuela Oficial Rural Mixta No. 590 La Ceiba JV
 Jornada Vespertina
 De Rodríguez
 Zona 18 - 065
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público