

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 ruta al Atlántico, Colonia Santa Delfina, Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0001-45	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA
Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA
Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.




Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público