

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 819 SECTOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SALVADORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7549-43	FECHA:	7 DE JULIO 2025



Foto 1: Reparación y sustitución de área de cocina



Foto 2: Sustitución e instalación de portón de ingreso principal del establecimiento



Foto 3: Sustitución de ventanas por ventanas de PVC a dos bandas corredizas a instalar en la dirección y aulas de tercero, cuarto y quinto / 2 por aula y 1 de la dirección



Foto 4: Sustitución de 6 sanitarios y sus accesorios




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar la cantidad de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--