



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, LOTE 86, ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1299-43	FECHA:	14 DE MARZO DE 2025




Foto1: INSTALACIÓN DE VENTANA DE METAL EN COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE 3 VENTANAS PVC



Foto 3: PINTURA TECHOS PRIMER NIVEL AULAS




Foto 4: PINTURA TECHOS SEGUNDO NIVEL AULAS



Foto 5: PINTURA PAREDES EN AULAS PRIMER NIVEL



Foto 6: PINTURA PAREDES EN AULAS SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORPECEP PINULA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, LOTE 86, ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1299-43	FECHA:	14 DE MARZO DE 2025



Foto 1: PINTURA PAREDES CORREDORES PRIMER NIVEL



Foto 2: PINTURA PAREDES CORREDORES SEGUNDO NIVEL



Foto 3: PINTURA TECHO CORREDORES PRIMER NIVEL



Foto 4: PINTURA TECHO CORREDORES SEGUNDO NIVEL




Foto 5: INSTALACIÓN DE TINACO Y PINTURA DE COLUMNAS Y BARANDAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, LOTE 86, ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1299-43	FECHA:	14 DE MARZO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA EN COCINA




Foto 2: MANTENIMIENTO A COSTANERAS




Foto 3: REMOZAMIENTO A POLLETÓN




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE CHIMINEA



Foto 5: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PARED



Foto 6: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

