

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE PINULA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA LAS NUBES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-7892-43 | FECHA:                         | 2/06/2025                            |



Foto 1: Sustrucción de 3 paredes de madera, por paredes de block en cocina. Paredes laterales 2.00m, pared frontal 2.85m con un alto de 3.08m total 21.m2




Foto 2: Instalación de piso e instalación de azulejo en area de cocina.



Foto 3: Area de pozo manualmente a una profundidad de 26.00 mts, se colocaran tubos de concreto Perforados de 36 pulgadas para encamisar el pozo, esto para evitar desmoronamiento.



Foto 4: Area donde se va a sustituir el tinaco.



Foto 5: Tinaco en mal estado.




Foto 6: Se realizara el cambio de 8 kit de accesorios para tanques, en los sanitarios, sustitucion de mangueras, bridas y elementos de fijacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

