

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis, Sector Puerta Negra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9222-42	FECHA:	29/09/2025



Sustitución de estufas rurales completas, incluyendo chimenea y plancha metálica. La primera estufa cuenta con dimensiones de 1.40 m x 0.90 m y una chimenea de 1.00 m x 0.30 m con 3.30 m de longitud.



Sustitución de estufas rurales completas, incluyendo chimenea y plancha metálica. La primera estufa cuenta con dimensiones de 1.40 m x 0.90 m y una chimenea de 1.00 m x 0.30 m con 3.30 m de longitud.




IMPERMIABILIZACIÓN DE LOSA (impermeabilización de losa del techo de cocina con medidas de 4.80x4.50 interior y exterior)



IMPERMIABILIZACIÓN DE LOSA (impermeabilización de losa del techo de cocina con medidas de 4.80x4.50 interior y exterior)



IMPERMIABILIZACIÓN DE LOSA (impermeabilización de losa del techo de cocina con medidas de 4.80x4.50 interior y exterior)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis, Sector Puerta Negra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9222-42	FECHA:	30/10/2025



Pila: Instalación de pila de concreto fundido de 1.00 mx 1.20m x 2.00, con dos lavaderos, con desfogue de 2",



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución de 2 inodoros de maestros




VENTANAS: Instalación de 5 ventanas en aula existente.



PUERTAS DE METAL: Instalación de puerta en aula existente.



SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: sustitución de lámparas y focos tipo LED en 12 salones y dirección



Mantenimiento estructura de puertas en sanitarios de 1.50 X0.66 (Lijado, sepillado y aplicación de pinutra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

