

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA.CALLE 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0002-45	FECHA:	02/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE VENTANA POR VENTANA CORREDIZA DE METAL (Segundo basico seccion B)



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANA POR VENTANA CORREDIZA DE METAL (Tercero Basico seccion A)



Foto 3: SUMINISTRO DE INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 4: SUMINISTRO DE INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO SANITARIOS MUJERES



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO SANITARIOS HOMBRES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

