

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Colonia La Joya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0135-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Mejoramiento de banqueta de concreto



Foto 2: Instalación de estufa rural y Top de concreto con espacio para almacenamiento en cocina



Foto 3: Ampliación de torta de concreto en patios (espesor de 8 cm)



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral con malla y tubo de metal para seguridad de los niños



Foto 5: Sustitución de accesorios de tinaco (flote)



Foto 6: Sustitución de llave mezcladora en lavamanos de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Colonia La Joya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0135-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de acometida eléctrica debido a malas condiciones en las que se encuentra



Foto 2: mantenimiento de portones en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de accesorios de sanitarios

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

