

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica San Julián J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julián Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0005-45	FECHA:	5/9/2025




FOTO 1: Instalación de acometida, caja socket, tubo y mufa, demoler y fundir



FOTO: Instalación de caja RH



FOTO 3: Instalación de entubado y cableado de 3 líneas calibre 4 (62 mt), sobre cornisa de techo del gimnasio



FOTO 4: Instalación de entubado y cableado de 3 líneas calibre 10 (64 mt), sobre cornisa de terraza de pasillo principal de aulas.




FOTO 5: Instalación de línea eléctrica y ducto enterrado para la bomba de agua



FOTO 6: Instalación de nuevo tablero de control de 16 breakers

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica San Julián J.V.	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julián Nueva Chinautla
ESTABLECIMIENTO:	01-06-0005-45	FECHA:	5/9/2025




FOTO 7: Instalación de metros cuadrados de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
INEB
CERRO SAN JULIAN**

Firma y sello del Presidente de la OPEF

**INEB INSTITUTO NACIONAL
EDUCACION BASICA
DIRECCION
JORNADA VESPERTINA
SAN JULIAN, CHINAUTLA**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público