

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5 LOTE 1-B COMUNIDAD LA SALLE, ALDEA CONCEPCION, SACOJITO, ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0038-45	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



FOTO #01: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



FOTO #02: APLICACIÓN DE CERNIDO EN MUROS EXTERIORES



FOTO #03: NECESIDAD IMPLEMENTACION DE CIELO FALSO



FOTO #04: NECESIDAD IMPLEMENTACION DE CIELO FALSO



FOTO#05: INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA (TOMA CORRIENTES) CON CABLEADO



FOTO#06: INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA (TOMA CORRIENTES) CON CABLEADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACION DE
 PADRES DE FAMILIA
 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA OPF

P. Reyes de Perez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

