

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 929 Manuel Martínez Búcaro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1389-43	FECHA:	5/09/2025




Foto 7: Aplicación de pintura en clases.



Foto 8: Aplicación de pintura en cocina.



Foto 9: Aplicación de pintura en baños.



Foto 10: Aplicación de pintura a puertas.



Foto 11: Mantenimiento y aplicación de pintura a portones de metal.



Foto12: Cambio de tubo de chimenea para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Lidia Suarda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 929 Manuel Martínez Búcaro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1389-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Aplicación de impermeabilización a paredes de aula con humedad.



Foto 4: Aplicación de impermeabilizante en muro exterior donde hay tierra.



Foto 5: Sustitución y aplicación de impermeabilizante a canal.



Foto 6: Aplicación de pintura en balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Tzuc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 929 Manuel Martínez Búcaro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1389-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 13: Sustrucción de banqueta en muros exteriores.



Foto 14: Sustrucción de lámpara tipo LED

#VALORI

Foto 15:

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Lidia Ruiz Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

