

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 A MANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	5 DE MARZO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN TECHO DE 1RA AULA DE SEGUNDO NIVEL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE HACIA LA PILA



Foto 4: COMPOSTURA DE FUGA EN BODEGA # 1



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANALES EN BODEGA # 1



Foto 6: INSTALACIÓN DE ALAMBRE RAZOR RIBBON EN EL MURO PERIMETRAL PARTE EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 A MANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	5 DE MARZO DE 2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA EN BODEGA #1



Foto 2: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y DE LÁMINA FRENTE A LA COCINA



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE 9 PUERTAS, CAMBIO DE CHAPA YALE EN BODEGA #1



Foto 4: MANTENIMIENTO DE VIDRIOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LOS SALONES



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BALCÓN DE METAL EN DIRECCIÓN VESPERTINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE METAL EN TECHO DE SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Patricia Delgado

Firma y sello del Presidente del CEF

COLONIA
ALTOS DE
LO DE REYES

Emilia Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
PADRE LUIS GUTIERREZ PEREZ
AYAMPUC, GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PADRE LUIS GUTIÉRREZ PEREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 MANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	5 DE MARZO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA EN EL ÁREA DE BODEGA # 2



Foto 2: REALIZACIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA, INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE EN EL TECHO DEL SEGUNDO NIVEL



Foto 4: MANTENIMIENTO PINTURA EN MUROS EXTERIORES EN PRIMER, SEGUNDO NIVEL Y MURO PERIMETRAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA, INSTALACIÓN DE TUBERIA EN EL DEPOSITO DE AGUA



Foto 6: REALIZACIÓN DE CAJA DE METAL PARA CUBRIR LLAVES DE AGUA DE POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Si... Velásquez

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

