

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Diversificada Prime	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 av. 18-58 zona 5 de Mixco Colonia 1ro. De Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0059-46	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/08/2025
 Foto1: filtraciones en losa por lo que se requiere intervencion de mezcilon e impermeabilizacion en area de aulas		 Foto 2: Reparacion de losa y cambio de canaletas de cableado de iluminacion y de fuerza	
 Foto 3: filtracion en salon por lo que se requiere de aplicacion de mezcilon e impermeabilizacion		 Foto 4: reparacion de losa ya que tiene filtracion de lluvias	
 Foto 5 aplicacion de mezcilon en losa de aulas pabellon 2		 Foto 6: aplicacion de mezcilon en area de salon de usos multiples	



**ORGANIZACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA DEL INEB
"COLONIA 1ro. DE JULIO"**

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

Simirson Ovidio López Vásquez
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 22127