

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No 19 "ADOLFO VIDES URRUTIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE A 15 AVENIDA SUPER MANZANA L COLONIA MONTE REAL ZONA 04 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0528-42	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustitucion de pintura de los modulos de direccion, aula de cocina, bodega, aula de cuatro años y aula de computacion.



Foto 2: Reparacion de drenaje en baño de niña y niños.



Foto 3: Sustitucion de tinacos.



Foto 4: Sustitucion de inodoros en baños de niñas y niños.




Foto 5: Sustitucion de puertas en aulas de cocina, bodegam aula de cuatro años y aula de computacion.



Foto 6: Mejoramiento del sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Sustitución de bomba hidroneumática.




Foto 8: Mejoramiento del sistema eléctrico.



Foto 9: Sustitución de azulejo en baños de niñas y niños y chorros de 1/2 en lavamanos.



Foto 10: Sustitución de dos puertas del aula de cuatro años.



Foto 11: Sustitución de puerta de cocina.

Puerta



Foto 12: Sustitución de puerta de bodega

Darlyn Laguer

Firma y sello del Presidente de la OPF



Huchas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

