

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                      |                                |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Mixco                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP No. 57 República de El Salvador | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3 av. "B" 9-13 Montserrat zona 4 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1432-42                        | FECHA:                         | 28 de octubre de 2025            |



Foto 1: Frente de las dos aulas cambio de techo



Foto 2: Parte de atrás de las 2 aulas que se cambiará el techo



Foto 3: Desmontar techo dañado de las aulas



Foto 4: Colocación de vigas de pasillo para montar laminas



Foto 5: Desmontar canales de recepción de aguas fluviales.




Foto 6: Quitar tubos de caídas de agua de las 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

