

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.75 Mariano Rossell Arellano JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1550-43	FECHA:	20/02/2025



Foto13: pintar muro perimetral frente a graderio solo interior



Foto 14: reparar y pintar porton frente a graderio



Foto 15: cambio de timbres




Foto 16: cambio de reflectores para la cancha grande



Foto 17: reparación de agujeros y marcado de líneas cancha grande



Foto 18: Mantenimiento de pintura de portones entrada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
Mariano Rossell
Arellano J.V.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.75 Mariano Rossell Arellano JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1550-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 7: pintado de porteras y líneas de cancha patio pequeño



Foto 8: Mantenimiento de drenaje



Foto 9: cambio de chapa




Foto 10: Mantenimiento pila



Foto 11: Impermeabilizar pared de salón a la par de dirección



Foto 12: Instalación de ventanas corredizas para ventilar dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP
Mariano Rossell Arellano J.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL N.º 75 Vespertina DIRECCIÓN O.M.A. - El Milagro, Guatemala, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.75 Mariano Rossell Arellano JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1550-43	FECHA:	20/02/2025



Foto: 19 Sustitucion y ampliación de azulejo en pared de cocina,cambio de piso de cocina.



Foto: 20 Sustitucion de Reflectores en la cancha grande.



Foto: 19 Sustitucion y ampliación de azulejo en pared de cocina,cambio de piso de cocina.



Foto: 20 Sustitucion de Reflectores en la cancha grande.



Foto: 19 Sustitucion y ampliación de azulejo en pared de cocina,cambio de piso de cocina.



Foto: 20 Sustitucion de Reflectores en la cancha grande.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.75 Mariano Rossell Arellano JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1550-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Mantenimiento del segundo porton de ingreso



Foto 2: Mantenimiento de drenaje patio pequeño cerca de la pila



Foto 3: pintura en muros de dirección



Foto 4: Mantenimiento de puertas de baños de niños y niñas



Foto 5: Instalacion de canales en el patio grande segundo nivel frente a salones de quinto grado



Foto 6: intalacion de ventanas corredizas para ventilar los salones tercero Cy D

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del POPE
Mariano Rossell Arellano J.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público